別紙　2

三郷市立〇〇小学校

※　数値は地上1m，（数値）は地上5cm　で測定した値

測定日	2011/8/18
時間	15:40～17:30
計測器	RAYDIX　AK2011
天候	晴れ （微風　時々やや強い風）



（0.83～1.08）
校庭北
タイヤ横排水口

（0.43）
校庭北　すべり
台裏排水口

（0.56）
校庭北　ジャング
ルジム裏排水口

0.55（2.99＜）
校庭北　ブランコ裏排水口
風が吹くと、この付近の地上
1mでも1.0＜になります

0.38（1.38）
校庭北　登り棒裏排水口

0.31（2.00＜）
外トイレ前
（外トイレ前花壇？）

0.38（0.51）
児童クラブ前校庭
排水口

0.38（0.42）
北西　駐車場アスファルト

0.20（0.29）
北東　砂場

0.24（0.26）
西　校門

0.30（0.32）
東　バスケットゴー

0.29（0.33）
校庭中央

0.33（0.45）
ピロティ中央排水

0.27（0.39）
校門内側植え込み

0.22（0.56）
鉄棒

0.25
南西　水道蛇口付近

（0.70）
校舎雨どい排水口

0.13（0.36）
キャベツ・芋畑

0.13（0.17）
2年生花壇？作物？

0.15（0.15）
とうもろこし畑

0.17（0.20）
花壇？作物？

0.27（0.33）
5年生　稲

0.38
校庭南ネット裏草むら

0.20（0.28）
南東　野球ネット

単位はすべてμ Sv/h

SCR Misato